

カテゴリ	部品名,作業内容	定価(税別)
正立ダンパーオーバーホール&仕様変更		
O/H(キャップ交換含)	①+②+③	¥10,000
O/H+減衰変更	①+②+③+④	¥12,000
O/H+減衰変更+ストローク短縮	①+②+③+④+⑤	¥15,000
O/H+減衰変更+ストローク/シリンダー短縮	①+②+③+④+⑤+⑥	¥20,500
倒立ダンパーオーバーホール&仕様変更		
O/H(キャップ交換含)	①+②+③	¥12,000
O/H+減衰変更	①+②+③+④	¥14,000
展開		
展開1	周辺部品着脱、洗浄、組戻し等	¥1,500
展開2	倒立アウター着脱、洗浄、シール&メタル交換、グリス充填	¥2,000
分解		
分解	①ダンパー分解、組付け作業(油脂類含)、キャップ交換	¥8,000
機器	②窒素ガス封入&圧調整	¥2,000
機器	③減衰テスター&グラフプリント(倒立展開作業別途)	¥2,500
機器	④減衰セッティング変更	¥2,000
加工	⑤ストロークショート加工	¥3,000
加工	⑥シリンダーショート加工	¥5,500
仕様変更(新品出荷時)		
ガス封入圧調整	②+③	¥3,500
ガス封入圧調整+減衰変更	②+③+④	¥10,000
ガス封入圧調整+減衰変更+ストローク短縮	②+③+④+⑤	¥13,000
減衰測定&グラフプリント		
正立ダンパー減衰測定&グラフプリント(1段分)	③+展開1	¥2,500
倒立ダンパー減衰測定&グラフプリント(1段分)	③+展開1+展開2	¥3,000
減衰測定&グラフプリント 1段追加		¥1,000
その他		
機器	減衰調整ダイヤル交換作業	¥900
機器	ブラケット ボトムブッシュ交換作業	¥900
修正	ブラケット ボトムケース修理(A)ねじタップ修正	¥2,000
修正	ブラケット ボトムケース修理(B)加熱、取り外し	¥2,500
修正	ブラケット ボトムケース修理(C)切断、取り外し	¥3,500
修正	シート類修理(A)加熱、取り外し	¥2,000
修正	シート類修理(B)切断、取り外し	¥2,500
修正	倒立ステムボルト交換作業	¥3,500
部品		
99-DPR125	ピストンロッド 12.5φ	¥5,300
99-DGAM38	GUIDE ASSY M38/アルミキャップ M52倒立/M40正立	¥2,000
99-DGAM43	GUIDE ASSY M38/アルミキャップ M52正立	¥2,000
99-DDB125	ガイドメタル 12.5φピストンロッド用	¥200
99-DDB4010	ガイドメタル M52倒立用 40φ-W10mm	¥400
99-DDB4020	ガイドメタル M52倒立用 40φ-W20mm	¥400
99-DOS125	オイルシール 12.5φピストンロッド用	¥300
99-DB01-005	M52正立S/A用バンブラバー 20mm	¥300
99-DB01-007	M52正立S/A用バンブラバー 30mm	¥400
99-F0503	減衰力調整ダイヤル(8段/12段)	¥1,500
	ボトムアイブッシュ+インナーカラーSET(1箇所)	¥3,000
	倒立用ステムボルト各種	¥1,760