

| カテゴリ | 部品名.作業内容 | 定価(税別) |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| 正立ダンパーオーバーホール&仕様変更 | | |
| O/H(キャップ交換含) | ①+②+③ | ¥10,000 |
| O/H+減衰変更 | ①+②+③+④ | ¥12,000 |
| O/H+減衰変更+ストローク短縮 | ①+②+③+④+⑤ | ¥15,000 |
| O/H+減衰変更+ストローク/シリンダー短縮 | ①+②+③+④+⑤+⑥ | ¥20,500 |
| 倒立ダンパーオーバーホール&仕様変更 | | |
| O/H(キャップ交換含) | ①+②+③ | ¥12,000 |
| O/H+減衰変更 | ①+②+③+④ | ¥14,000 |
| 展開 | | |
| 展開1 | 周辺部品着脱、洗浄、組戻し等 | ¥1,500 |
| 展開2 | 倒立アウター着脱、洗浄、シール&メタル交換、グリス充填 | ¥2,000 |
| 分解 | | |
| 分解 | ①ダンパー分解、組付け作業(油脂類含)、キャップ交換 | ¥8,000 |
| 機器 | ②窒素ガス封入&圧調整 | ¥2,000 |
| 機器 | ③減衰テスター&グラフプリント(倒立展開作業別途) | ¥2,500 |
| 機器 | ④減衰セッティング変更 | ¥2,000 |
| 加工 | ⑤ストロークショート加工 | ¥3,000 |
| 加工 | ⑥シリンダーショート加工 | ¥5,500 |
| 仕様変更(新品出荷時) | | |
| ガス封入圧調整 | ②+③ | ¥3,500 |
| ガス封入圧調整+減衰変更 | ②+③+④ | ¥10,000 |
| ガス封入圧調整+減衰変更+ストローク短縮 | ②+③+④+⑤ | ¥13,000 |
| 減衰測定&グラフプリント | | |
| 正立ダンパー減衰測定&グラフプリント(1段分) | ③+展開1 | ¥2,500 |
| 倒立ダンパー減衰測定&グラフプリント(1段分) | ③+展開1+展開2 | ¥3,000 |
| 減衰測定&グラフプリント 1段追加 | | ¥1,000 |
| その他 | | |
| 機器 | 減衰調整ダイヤル交換作業 | ¥900 |
| 機器 | ブラケット ボトムブッシュ交換作業 | ¥900 |
| 修正 | ブラケット ボトムケース修理(A)ねじタップ修正 | ¥2,000 |
| 修正 | ブラケット ボトムケース修理(B)加熱、取り外し | ¥2,500 |
| 修正 | ブラケット ボトムケース修理(C)切断、取り外し | ¥3,500 |
| 修正 | シート類修理(A)加熱、取り外し | ¥2,000 |
| 修正 | シート類修理(B)切断、取り外し | ¥2,500 |
| 修正 | 倒立ステムボルト交換作業 | ¥3,500 |
| 部品 | | |
| 99-DPR125 | ピストンロッド 12.5φ | ¥5,300 |
| 99-DGAM38 | GUIDE ASSY M38/アルミキャップ M52倒立/M40正立 | ¥2,000 |
| 99-DGAM43 | GUIDE ASSY M38/アルミキャップ M52正立 | ¥2,000 |
| 99-DDB125 | ガイドメタル 12.5φピストンロッド用 | ¥200 |
| 99-DDB4010 | ガイドメタル M52倒立用 40φ-W10mm | ¥400 |
| 99-DDB4020 | ガイドメタル M52倒立用 40φ-W20mm | ¥400 |
| 99-DOS125 | オイルシール 12.5φピストンロッド用 | ¥300 |
| 99-DB01-005 | M52正立S/A用バンブラバー 20mm | ¥300 |
| 99-DB01-007 | M52正立S/A用バンブラバー 30mm | ¥400 |
| 99-F0503 | 減衰力調整ダイヤル(8段/12段) | ¥1,500 |
| | ボトムアイブッシュ+インナーカラーSET(1箇所) | ¥3,500 |
| | 倒立用ステムボルト各種 | ¥1,760 |